

附錄 1. 金屬軟管與接頭組裝步驟圖



裁切電線保護管時，請將軟管置於穩固的工作臺上，小心使用鋸子(圓鋸機)。

